

สรุปรายงานผลการดำเนินงานภาพรวม กิจกรรมจัดตั้งศูนย์อาชีพช่วยเหลือประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2568 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนาภิเษกหนองจอก

หัวข้อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1. เพศ		
ชาย	105	79.55
หญิง	27	20.45
รวม	132	100
2. วุฒิการศึกษา		
ต่ำกว่าปริญญาตรี	100	75.76
ปริญญาตรี	25	18.94
สูงกว่าปริญญาตรี	7	5.30
รวม	132	100
3. อาชีพ		
ข้าราชการ	9	6.82
ประกอบอาชีพส่วนตัว	80	60.61
พนักงานบริษัทเอกชน	31	23.48
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	3	2.27
อื่น ๆ	9	6.82
รวม	132	100
4. ทราบข่าวจาก		
ป้ายแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์	41	28.08
หนังสือพิมพ์	1	0.68
โทรทัศน์	5	3.42
วิทยุ	1	0.68
เพื่อน/คนรู้จัก	91	62.33
อื่น ๆ	7	4.79
รวม	146	100
5. การรับบริการทั่วไป		
สอบถามข้อมูลเส้นทาง/การท่องเที่ยว	27	12.8
สอบถามข้อมูลร้านอาหาร	10	4.74
ข้อมูลโรงแรม/ที่พัก	5	2.37
ที่นั่ง / ที่นอนพักผ่อน	82	38.86
เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)	35	16.59
ข้อมูลรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์บริการผู้ซ่อมรถ	43	20.38
การชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ/กล้องถ่ายรูป	7	3.32
νωดผ่อนคลาย (มีเฉพาะบางศูนย์ที่มีความพร้อม)	2	0.95
รวม	211	100
6. การให้บริการรถยก รถลาก / ช่วยเหลือฉุกเฉินเร่งด่วน		
ช่วยเหลือฉุกเฉิน เหตุเร่งด่วน	3	100.00
รถยก / รถลาก	0	0.00
รวม	0	100
7. ระดับความคิดเห็น		
7.1 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์		
มากที่สุด	113	85.61
มาก	18	13.64
ปานกลาง	1	0.76
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
รวม	132	100

หัวข้อ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
7.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสอบสภาพรถ		
มากที่สุด	123	93.18
มาก	8	6.06
ปานกลาง	1	0.76
น้อย	0	0.00
น้อยที่สุด	0	0.00
รวม	132	100
8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม		
7.1-		
7.2ดีมากครับ		
7.3ดีมากที่มีการบริการ		
7.4ทำงานดี ชยัน เป็นมืออาชีพ		
7.5ประทับใจในการให้บริการจากหน่วยงานนี้ครับ		
7.6เป็นบริการที่ดีมากๆ ขอให้มีการแบบนี้ตลอดไป		
รวม	6	100

9. จำนวนรถประชาชนที่เข้ามาใช้บริการในแต่ละวัน

วันที่เข้าใช้ บริการ	ประเภทบริการ / จำนวน (คน)								
	สอบถาม ข้อมูลเส้น ทาง/การ ท่องเที่ยว	สอบถาม ข้อมูลร้าน อาหาร	ข้อมูล โรงแรม/ ที่พัก	ที่นั่ง / ที่นอน พักผ่อน	เครื่องดื่ม (น้ำชา กาแฟ น้ำเย็น ฯลฯ)	ข้อมูลรายชื่อ และหมายเลข โทรศัพท์ศูนย์ บริการฉุกเฉิน รถ	การชาร์จ แบตเตอรี่ โทรศัพท์มือถือ/ กล้องถ่ายรูป	นวดผ่อนคลาย (มี เฉพาะบาง ศูนย์ที่มีความ พร้อม)	รวม
11 เมษายน 2568	1	0	1	4	2	4	0	0	12
12 เมษายน 2568	6	5	3	11	9	5	5	2	46
13 เมษายน 2568	2	1	0	14	7	4	1	0	29
14 เมษายน 2568	0	1	0	11	2	6	1	0	21
15 เมษายน 2568	3	1	0	17	8	3	0	0	32
16 เมษายน 2568	8	0	1	14	4	14	0	0	41

17 เมษายน 2568	7	2	0	11	3	7	0	0	30
รวม	27	10	5	82	35	43	7	2	211
ร้อยละ (รถแต่ละ ประเภท)	12.8	4.74	2.37	38.86	16.59	20.38	3.32	0.95	100.00

10. จำนวนรถที่เข้าใช้บริการตรวจสอบสภาพรถ

วันที่เข้าใช้บริการ	ประเภทรถ / จำนวน (คัน)						
	รถจักรยานยนต์	รถกระบะ/รถปิคอัพ	รถเก๋ง/รถยนต์	รถตู้/รถแวน	EV	อื่น ๆ	รวม
11 เมษายน 2568	6	1	1	0	0	0	8
12 เมษายน 2568	11	0	7	0	0	0	18
13 เมษายน 2568	15	1	2	1	0	0	19
14 เมษายน 2568	15	0	1	0	0	0	16
15 เมษายน 2568	22	0	1	0	0	0	23
16 เมษายน 2568	29	0	2	0	0	0	31
17 เมษายน 2568	18	0	0	0	0	0	18
รวม	116	2	14	1	0	0	133
ร้อยละ (รถแต่ละประเภท)	87.22	1.5	10.53	0.75	0	0	100

11. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถจักรยานยนต์

รายการตรวจสอบรถจักรยานยนต์	จำนวน (คัน)	เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด(%)
1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง	113	97.41
2. ตรวจสอบสภาพยาง	3	2.59
3. ตรวจสอบสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ	1	0.86
4. ตรวจสอบคลัตช์	0	0
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่	0	0
6. ตรวจสอบเบรก	0	0

7. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	3	2.59
8. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องยนต์	0	0
9. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)	0	0
10. ตรวจสอบระบบหล่อเย็นเครื่องยนต์	0	0
11. ตรวจสอบคันทันเร่ง	1	0.86
12. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันจากถังน้ำมัน ท่อทางน้ำมัน	1	0.86
13. ตรวจสอบระบบรองรับน้ำหนัก	0	0
14. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องยนต์	1	0.86
15. ตรวจสอบโซ่และเฟืองโซ่	0	0
16. ตรวจสอบระบบบังคับเลี้ยว	0	0
17. ตรวจสอบที่ปักเท้า-ขาตั้ง	0	0
18. ตรวจสอบแผ่นบังโคลน	0	0
19. ตรวจสอบกงล้อ	0	0
20. ตรวจสอบกระจกมองหลัง	0	0

12. ผลการตรวจสอบพบความผิดปกติของรถยนต์แต่ละประเภท

รายการตรวจสอบบำรุงรถ	ประเภทรถ / จำนวน (คัน)									
	1. รถกระบะ/รถปิคอัพ	ร้อยละ	2. รถเก๋ง/รถยนต์	ร้อยละ	3. รถตู้/รถแวน	ร้อยละ	4. EV	ร้อยละ	5. อื่น ๆ	ร้อยละ
1. ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
2. ตรวจสอบสภาพยาง	1	50	0	0	1	100	0	0.00	0	0.00
3. ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ หม้อพักน้ำพร้อมฝาปิดหม้อ	0	0	1	7.14	0	0	0	0.00	0	0.00
4. ตรวจสอบสภาพการทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณ	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
5. ตรวจสอบระบบไฟชาร์จ	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

6. ตรวจสอบสภาพสายพาน ความตึงของสายพานพร้อมปรับตั้ง	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
7. ตรวจสอบท่ออย่างหม้อน้ำและรอยรั่ว	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
8. ตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกและน้ำมัน ครีตซ์	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
9. ตรวจสอบคลัตช์	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
10. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแบตเตอรี่ ขั้วแบตเตอรี่	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
11. ตรวจสอบระดับน้ำล้างกระจก	0	0	1	7.14	0	0	0	0.00	0	0.00
12. ตรวจสอบอุปกรณ์ปั๊มน้ำฝน	0	0	1	7.14	0	0	0	0.00	0	0.00
13. ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันในห้องเครื่องยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
14. ตรวจสอบเบรก	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
15. ตรวจสอบเบรกมือ	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
16. ตรวจสอบไส้กรองอากาศ	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
17. ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องยนต์	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
18. ตรวจสอบเข็มขัดนิรภัย	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
19. ตรวจสอบระบบส่งกำลัง,ระบบบังคับเลี้ยวและระบบรองรับน้ำหนัก	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00
20. ตรวจสอบระดับก๊าซไอเสีย (สำหรับหน่วยที่มีความพร้อม)	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00

13. ภาพถ่ายการปฏิบัติงาน (10 รูป)



